


Ritning på Rafjs Blasmaskin
 Reförvarm vafad till hälften af Diametern



0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. af 8